

Pendenzen Gomesia

Nr.	Priorität	Art	Lösung	In Bearbeitung seit	Verantwortung	Erledigt
1	Hoch	Tankrevision Risse im Tankraum	Offerten einholen Verkleidung gemäss Schreiben von Herr Marco Imhasly	März 2010	M. Imhasly	
2	Mittel	Lift, stockt und bleibt zeitweise zwischen 3. und 2. Stock stecken!	Info an Servicemonteur bei vierteljährlicher Kontrolle	März 2010	M. Imhasly (Herr Bittel)	
3	Mittel	Dach undicht an diversen Stellen (Infoschreiben Bst vom 3.2010)	Offerten einholen Zustand beurteilen lassen	Januar 2010	B. Stöcklin M. Imhof J. Merten	